

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6						ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21					
Рабочее давление Pн=1,0 Мпа						Рабочее давление Pн=0,6 Мпа					
d, мм	l, мм	L, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг	d, мм	l, мм	L, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
250	400	500	320	35	6,52	250	400	500	320	35	4,77
280	400	500	320	35	7,06	280	400	500	320	35	5
315	400	500	370	35	9,43	315	400	500	370	35	6,63
355	400	520	430	50	12,9	355	400	520	430	50	9,2
400	600	715	482	50	22,1	400	600	715	482	50	15,6
450	600	730	585	50	32,3	450	600	730	585	50	23,9
500	600	715	585	60	34,2	500	600	715	585	60	24
560	600	730	685	60	46,5	560	600	730	685	60	33,5
630	600	715	685	60	50,7	630	600	715	685	60	34,5
710	1000	1120	800	60	101	710	1000	1120	800	60	68,5
800	1000	1120	905	60	128	800	1000	1120	905	60	87
900	1000	1120	1005	60	160	900	1000	1120	1005	60	109
1000	1000	1140	1110	60	201	1000	1000	1140	1110	60	137
1200	1000	1170	1330	70	366	1200	1000	1170	1330	70	209