

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6				ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21			
Рабочее давление Pн=1,0 Мпа				Рабочее давление Pн=0,6 Мпа			
d, мм	l, мм	L, мм	Вес, кг	d, мм	l, мм	L, мм	Вес, кг
90	285	480	0,9	90	285	480	0,6
110	315	520	1,45	110	315	520	0,97
125	338	550	1,97	125	338	550	1,32
140	360	580	2,59	140	360	580	1,73
160	390	620	3,6	160	390	620	2,4
180	420	660	4,82	180	420	660	3,22
200	450	700	6,28	200	450	700	4,19
225	488	750	8,48	225	488	750	5,92
250	625	1000	14,2	250	625	1000	9,49
280	670	1060	18,8	280	670	1060	12,6
315	773	1230	27,7	315	773	1230	18,5
355	833	1310	37,3	355	833	1310	24,9
400	900	1400	50,2	400	900	1400	33,6
450	975	1500	67,8	450	975	1500	45,3
500	1100	1700	95	500	1100	1700	63,5
560	1190	1820	127	560	1190	1820	84,8
630	1750	2870	262	630	1750	2870	175
710	1850	2990	344	710	1850	2990	230
800	1900	3000	434	800	1900	3000	290
900	1950	3000	542	900	1950	3000	362
1000	2150	3300	735	1000	2150	3300	491
				1200	2300	3400	715