

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6					ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21				
Рабочее давление P _н =1,0 Мпа					Рабочее давление P _н =0,6 Мпа				
d, мм	l, мм	Z, мм	Z1, мм	Вес, кг	d, мм	l, мм	Z, мм	Z1, мм	Вес, кг
90	175	344	356	0,48	90	175	344	356	0,32
110	175	344	358	0,73	110	175	344	358	0,49
125	180	354	370	0,97	125	180	354	370	0,65
140	185	364	382	1,26	140	185	364	382	0,84
160	190	374	394	1,7	160	190	374	394	1,13
180	193	380	403	2,19	180	193	380	403	1,47
200	198	390	415	2,79	200	198	390	415	1,86
225	203	400	428	3,64	225	203	400	428	2,43
250	310	610	642	6,74	250	310	610	642	4,5
280	310	610	646	8,51	280	310	610	646	5,68
315	360	708	748	12,5	315	360	708	748	8,34
355	360	708	754	16	355	360	708	754	10,7
400	368	723	775	20,9	400	368	723	775	13,9
450	425	836	894	30,4	450	425	836	894	20,3
500	433	851	916	38,5	500	433	851	916	25,1
560	443	871	943	49,7	560	443	871	943	33,2
630	450	885	966	64,5	630	450	885	966	43,1
710	680	1337	1429	121,1	710	680	1337	1429	80,9
800	720	1415	1519	163,4	800	720	1415	1519	109,2
900	780	1533	1650	224,7	900	780	1533	1650	150,1
1000	830	1632	1761	296,1	1000	830	1632	1761	197,8
					1200	880	1730	1885	304,8