

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6					ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21				
Рабочее давление P <sub>н</sub> =1,0 Мпа					Рабочее давление P <sub>н</sub> =0,6 Мпа				
d, мм	l, мм	Z, мм	Z1, мм	Вес, кг	d, мм	l, мм	Z, мм	Z1, мм	Вес, кг
90	175	327	349	0,5	90	175	327	349	0,33
110	175	327	354	0,76	110	175	327	354	0,51
125	180	336	367	1,02	125	180	336	367	0,68
140	185	345	380	1,32	140	185	345	380	0,88
160	190	355	395	1,79	160	190	355	395	1,19
180	193	360	405	2,32	180	193	360	405	1,55
200	198	369	419	2,97	200	198	369	419	1,98
225	203	379	435	3,9	225	203	379	435	2,61
250	310	578	641	7,09	250	310	578	641	4,74
280	310	578	648	9	280	310	578	648	6,01
315	360	672	751	13,2	315	360	672	751	8,81
355	360	672	761	17	355	360	672	761	11,3
400	368	687	787	22,3	400	368	687	787	14,9
450	425	793	906	32,5	450	425	793	906	21,7
500	433	808	933	41,3	500	433	808	933	27,6
560	443	827	967	53,7	560	443	827	967	35,9
630	450	840	997	70,1	630	450	840	997	46,8
710	735	1372	1549	138,3	710	735	1372	1549	92,4
800	770	1437	1637	185,5	800	770	1437	1637	123,9
900	820	1530	1755	251,8	900	820	1530	1755	168,2
1000	870	1623	1873	331,8	1000	870	1623	1873	221,6
					1200	905	1689	1989	338,8