

П3100 SDR 11					П3100 SDR 17				
D, мм	L, мм	Z, мм	I, мм	Вес, кг	D, мм	L, мм	Z, мм	I, мм	Вес, кг
20	150	75	52	0,038					
25	160	80	52	0,054					
32	170	85	54	0,074					
40	190	95	57	0,127					
50	210	105	63	0,217					
63	230	115	65	0,375					
75	264	132	72	0,616					
90	300	150	81	1,031	90	300	150	80	0,78
110	330	165	86	1,66	110	330	165	86	1,44
125	366	183	92	2,215	125	366	183	92	1,646
140	396	196	92	3,2	140	396	196	92	2,12
160	420	210	102	4,32	160	428	214	104	3,97
180	460	230	107	5,98	180	460	230	105	5,45
200	500	250	117	7,76	200	500	250	115	5,91
225	540	270	122	10,485	225	540	270	122	8,24
250	575	288	130	14,708	250	575	288	130	10,793
280	615	308	139	18,67	280	615	308	139	13,81
315	695	346	150	26,15	315	695	346	150	18,15